

TERRION ATM 4200 до № 17 4000 0202

| Техническое обслуживание | Время на проведение ТО | Стоимость нормочаса | Стоимость работ всего | Наименование материала | Код материала | Необходимое количество на ТО | Розничная цена за единицу, руб. с НДС | Розничная стоимость материалов на ТО, руб. с НДС |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| ТО 250 м/ч | 4 | 1600 | 6400 | Моторное масло TERRION ENGINE MSI 10W-40 | 10016451 | 20 | 190 | 3800 |
| | | | | Фильтр очистки масла DEUTZ | 10001591 | 1 | 955 | 955 |
| | | | | Фильтр очистки топлива DEUTZ | 10001592 | 2 | 1920 | 3840 |
| | | | | Фильтроэлемент топливного фильтра-сепаратора (влагоотделителя) SEPAR | 10008080 | 1 | 1590 | 1590 |
| | | | | Трансмиссионное масло G-Truck GL-4/GL-5 80W-90 (дифференциал переднего моста) | 10016452 | 6 | 210 | 1260 |
| | | | | Литиевая консистентная смазка для ЗНУ и др. узлов (туба 0,4 кг.) | 10016456 | 1 | 140 | 140 |
| | | | | Трансмиссионное масло G-Truck GL-4/GL-5 80W-90 (бортовые редукторы переднего моста) | 10016452 | 3 | 210 | 630 |
| Итого стоимость работ: | | | 6400 | Итого стоимость материалов: | | | 12215 | |
| ТО 500 м/ч | 5 | 1600 | 8000 | Моторное масло TERRION ENGINE MSI 10W-40 | 10016451 | 20 | 190 | 3800 |
| | | | | Фильтр очистки масла DEUTZ | 10001591 | 1 | 955 | 955 |
| | | | | Фильтр очистки топлива DEUTZ | 10001592 | 2 | 1920 | 3840 |
| | | | | Фильтроэлемент топливного фильтра-сепаратора (влагоотделителя) SEPAR | 10008080 | 1 | 1590 | 1590 |
| | | | | Фильтроэлемент напорного фильтра | 10002550 | 1 | 3290 | 3290 |
| | | | | Фильтроэлемент фильтра очистки воздуха (салон кабины) | 10000976 | 2 | 1290 | 2580 |
| | | | | Фильтроэлемент вакуум-микрофильтра очистки масла ZF | 10002551 | 1 | 11000 | 11000 |
| | | | | Литиевая консистентная смазка для ЗНУ и др. узлов (туба 0,4 кг.) | 10016456 | 1 | 140 | 140 |
| | | | | Масло трансмиссионное TERRION GEAR STOU 10W-40 (КПП, дифференциал, ВОМ, тормоза) | 10016658 | 72 | 245 | 17640 |
| | | | | Трансмиссионное масло G-Truck GL-4/GL-5 80W-90 (конечные передачи заднего моста) | 10016452 | 20 | 210 | 4200 |
| Итого стоимость работ: | | | 8000 | Итого стоимость материалов: | | | 49035 | |
| ТО 750 м/ч | 3 | 1600 | 4800 | Моторное масло TERRION ENGINE MSI 10W-40 | 10016451 | 20 | 190 | 3800 |
| | | | | Фильтр очистки масла DEUTZ | 10001591 | 1 | 955 | 955 |
| | | | | Фильтр очистки топлива DEUTZ | 10001592 | 2 | 1920 | 3840 |
| | | | | Литиевая консистентная смазка для ЗНУ и др. узлов (туба 0,4 кг.) | 10016456 | 1 | 140 | 140 |
| | | | | Фильтроэлемент топливного фильтра-сепаратора (влагоотделителя) SEPAR | 10008080 | 1 | 1590 | 1590 |
| Итого стоимость работ: | | | 4800 | Итого стоимость материалов: | | | 10325 | |
| ТО 1000 м/ч | 11 | 1600 | 17600 | Моторное масло TERRION ENGINE MSI 10W-40 | 10016451 | 20 | 190 | 3800 |
| | | | | Фильтр очистки масла DEUTZ | 10001591 | 1 | 955 | 955 |
| | | | | Фильтр очистки топлива DEUTZ | 10001592 | 2 | 1920 | 3840 |
| | | | | Фильтроэлемент топливного фильтра-сепаратора (влагоотделителя) SEPAR | 10008080 | 1 | 1590 | 1590 |
| | | | | Фильтроэлемент фильтра очистки воздуха (салон кабины) | 10000976 | 2 | 1290 | 2580 |
| | | | | Фильтроэлемент фильтра очистки воздуха основной | 10004969 | 1 | 6550 | 6550 |
| | | | | Фильтроэлемент фильтра очистки воздуха предохранительный | 10004970 | 1 | 2080 | 2080 |
| | | | | Фильтроэлемент напорного фильтра | 10002550 | 1 | 3290 | 3290 |
| | | | | Масло Gazpromneft Hydraulic HVLP-32 (бак гидросистемы) | 10016818 | 80 | 140 | 11200 |
| | | | | Трансмиссионное масло G-Truck GL-4/GL-5 80W-90 (дифференциал переднего моста) | 10016452 | 6 | 210 | 1260 |
| | | | | Трансмиссионное масло G-Truck GL-4/GL-5 80W-90 (бортовые редукторы переднего моста) | 10016452 | 3 | 210 | 630 |
| | | | | Фильтр-сапун (крышка гидравлического бака) | 10005381 | 1 | 980 | 980 |
| | | | | Литиевая консистентная смазка для ЗНУ и др. узлов (туба 0,4 кг.) | 10016456 | 1 | 140 | 140 |
| | | | | Влагомаслоотделитель кондиционера | 10008081 | 1 | 3680 | 3680 |
| | | | | Хладагент | 10004858 | 1,5 | 450 | 675 |
| Итого стоимость работ: | | | 17600 | Итого стоимость материалов: | | | 43250 | |
| Итого стоимость работ до 1000 м/ч: | | | 36800 | Итого стоимость материалов до 1000 м/ч: | | | 114825 | |
| ТО 1250 м/ч | 3 | 1600 | 4800 | Моторное масло TERRION ENGINE MSI 10W-40 | 10016451 | 20 | 190 | 3800 |
| | | | | Фильтр очистки масла DEUTZ | 10001591 | 1 | 955 | 955 |

| | | | | | | | | |
|---|----|------|--------------|---|----------|-----|-------|-------------------|
| | | | | Фильтр очистки топлива DEUTZ | 10001592 | 2 | 1920 | 3840 |
| | | | | Литиевая консистентная смазка для ЗНУ и др. узлов (туба 0,4 кг.) | 10016456 | 1 | 140 | 140 |
| | | | | Фильтроэлемент топливного фильтра-сепаратора (влагоотделителя) SEPAR | 10008080 | 1 | 1590 | 1590 |
| Итого стоимость работ: | | | 4800 | Итого стоимость материалов: | | | | 10325 |
| ТО 1500 м/ч | 4 | 1600 | 6400 | Моторное масло TERRION ENGINE MSI 10W-40 | 10016451 | 20 | 190 | 3800 |
| | | | | Фильтр очистки масла DEUTZ | 10001591 | 1 | 955 | 955 |
| | | | | Фильтр очистки топлива DEUTZ | 10001592 | 2 | 1920 | 3840 |
| | | | | Фильтроэлемент топливного фильтра-сепаратора (влагоотделителя) SEPAR | 10008080 | 1 | 1590 | 1590 |
| | | | | Фильтроэлемент фильтра очистки воздуха (салон кабины) | 10000976 | 2 | 1290 | 2580 |
| | | | | Фильтроэлемент напорного фильтра | 10002550 | 1 | 3290 | 3290 |
| | | | | Фильтроэлемент вакуум-микрофильтра очистки масла ZF | 10002551 | 1 | 11000 | 11000 |
| | | | | Масло трансмиссионное TERRION GEAR STOU 10W-40 (КПП, дифференциал, ВОМ, тормоза) | 10016658 | 72 | 245 | 17640 |
| | | | | Литиевая консистентная смазка для ЗНУ и др. узлов (туба 0,4 кг.) | 10016456 | 1 | 140 | 140 |
| | | | | Трансмиссионное масло G-Truck GL-4/GL-5 80W-90 (конечные передачи заднего моста) | 10016452 | 20 | 210 | 4200 |
| Итого стоимость работ: | | | 6400 | Итого стоимость материалов: | | | | 49035 |
| ТО 1750 м/ч | 3 | 1600 | 4800 | Моторное масло TERRION ENGINE MSI 10W-40 | 10016451 | 20 | 190 | 3800 |
| | | | | Фильтр очистки масла DEUTZ | 10001591 | 1 | 955 | 955 |
| | | | | Фильтр очистки топлива DEUTZ | 10001592 | 2 | 1920 | 3840 |
| | | | | Литиевая консистентная смазка для ЗНУ и др. узлов (туба 0,4 кг.) | 10016456 | 1 | 140 | 140 |
| | | | | Фильтроэлемент топливного фильтра-сепаратора (влагоотделителя) SEPAR | 10008080 | 1 | 1590 | 1590 |
| Итого стоимость работ: | | | 4800 | Итого стоимость материалов: | | | | 10325 |
| ТО 2000 м/ч | 12 | 1600 | 19200 | Моторное масло TERRION ENGINE MSI 10W-40 | 10016451 | 20 | 190 | 3800 |
| | | | | Фильтр очистки масла DEUTZ | 10001591 | 1 | 955 | 955 |
| | | | | Фильтр очистки топлива DEUTZ | 10001592 | 2 | 1920 | 3840 |
| | | | | Фильтроэлемент топливного фильтра-сепаратора (влагоотделителя) SEPAR | 10008080 | 1 | 1590 | 1590 |
| | | | | Фильтроэлемент фильтра очистки воздуха (салон кабины) | 10000976 | 2 | 1290 | 2580 |
| | | | | Фильтроэлемент фильтра очистки воздуха основной | 10004969 | 1 | 6550 | 6550 |
| | | | | Фильтроэлемент фильтра очистки воздуха предохранительный | 10004970 | 1 | 2080 | 2080 |
| | | | | Фильтроэлемент напорного фильтра | 10002550 | 1 | 3290 | 3290 |
| | | | | Масло Gazpromneft Hydraulic HVLP-32 (бак гидросистемы) | 10016818 | 80 | 140 | 11200 |
| | | | | Трансмиссионное масло G-Truck GL-4/GL-5 80W-90 (дифференциал переднего моста) | 10016452 | 6 | 210 | 1260 |
| | | | | Трансмиссионное масло G-Truck GL-4/GL-5 80W-90 (бортовые редукторы переднего моста) | 10016452 | 3 | 210 | 630 |
| | | | | Фильтр-сапун (крышка гидравлического бака) | 10005381 | 1 | 980 | 980 |
| | | | | Влагомаслоотделитель кондиционера | 10008081 | 1 | 3680 | 3680 |
| | | | | Хладагент | 10004858 | 1,5 | 450 | 675 |
| | | | | Антифриз G-Energy Antifreeze NF 40 | 10016849 | 20 | 140 | 2800 |
| | | | | Литиевая консистентная смазка для ЗНУ и др. узлов (туба 0,4 кг.) | 10016456 | 1 | 140 | 140 |
| | | | | Жидкость для централизованной гидравлической системы тормозов | 10004923 | 2 | 1350 | 2700 |
| Итого стоимость работ: | | | 19200 | Итого стоимость материалов: | | | | 48 750,00 |
| Итого стоимость работ до 2000 м/ч: | | | 72000 | Итого стоимость материалов до 2000 м/ч: | | | | 233 260,00 |